

GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING

**Skamlebæk Vandværk
 v/ Orla Zinck
 Kildevangsvej 10
 4540 Fårevejle St.**

Analyserapport nr. 20200224/008
 25. februar 2020
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE | | | | |
|----------------------|------------|----|-------------|----------------------------|
| Temperatur | 7,5 | °C | Prøvested: | Udv.hane Veddingevej 25 |
| Lugt* | Ingen lugt | | Prøvedato: | 2020-02-17 Kl. 10:30 |
| Smag* | Normal | | Prøvetager: | Laboratoriet DS/ISO5667-5 |
| Farve* | Ingen | | | |
| Udseende* | Klar | | | |

| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE | | RESULTAT | Vandkvalitetskrav ¹⁾ | METODE | S _r |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------------------|-----------|----------------|
| Kimtal v. 22°C | pr.ml | 1 | 200 | DS/EN6222 | 0,1 |

| FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE | | | RESULTAT | Vandkvalitetskrav ¹⁾ | METODE | U _{rel} |
|------------------------------|----------------|------|----------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Farvetal | Pt | mg/l | 0,99 | 15 | DS/EN7887 | 15% |
| Turbiditet | FNU | | 0,08 | 1 | DS/EN7027 | 5% |
| pH | pH | | 7,7 | 7 - 8,5 | DS/EN ISO 10523 | |
| Ledningsevne (ref v. 20 °C) | mS/m | | 68,6 | 250 | DS/EN27888 | 2% |
| Jern, total | Fe | mg/l | 0,022 | 0.2 | DS225 | 10% |
| Ilt | O ₂ | mg/l | 12 | | DS/EN 5814 | 5% |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Opflg. på prøve af 2020-02-17 rapport nr. 20200224/007

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant